



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел. 8-(863)-240-67-66, E-mail: gumchsro@donpac.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тацинскому району  
ул. Сосновая, д. 4, ст. Тацинская, Ростовская область, 347060, тел. (86397)-3-04-33, E-mail: 106gpn\_rnd@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ****ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 36 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3**

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тацинского района по пожарному надзору № 36 от « 28 » октября 2022 года в период с « 01 » ноября 2022 г. по « 15 » ноября 2022 г. начальником ОНДиПР по Тацинскому району п/п-ком вн. службы Сафошкиным Валерием Викторовичем проведено надзорное мероприятие в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3 (МБОУ Тацинская СОШ № 3)** по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 131, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБОУ Тацинская СОШ № 3 Бударин Сергей Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц,  
участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
<b>Организационно-распорядительные мероприятия</b>				
1	В месте расположения приемно-контрольного оборудования АПС отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки противопожарной защиты объекта.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.56	20.12.2022	
2	На объекте отсутствует техническая документация на установку автоматической пожарной сигнализации (отсутствует проект)	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.54	20.12.2022	

3	В учреждении не размещены знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	ПП № 1479 от 16.09.20 п.11	20.12.2022	
4	На объекте отсутствует регламент технического обслуживания установки автоматической пожарной сигнализации	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.54	20.12.2022	
5	Руководителем организации (учреждения) не определены, распорядительным документом, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер вентиляционной системы, расположенной в помещениях кухни, от горючих отходов и отложений, но не реже 1 раза в год.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 43	20.12.2022	
6	Не проведена проверка и очистка вентиляционных камер вентиляционной системы, расположенной в помещениях кухни, от горючих отходов и отложений, с составлением соответствующего акта.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 43	20.12.2022	
7	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц ( <i>проводится не реже 1 раза в 5 лет</i> ), с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.17 пп. б)	01.02.2024	
8	Не работает устройство для передачи сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы	Федеральный закон от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 ч.7  Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ110-03)" п.12	20.12.2022	
9	Не произведена своевременная ежегодная проверка имеющихся огнетушителей.	Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 179 "Об утверждении свода правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п. 4.3.1, п.4.3.7	20.12.2022	
10	Некоторые огнетушители расположены с нарушением	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 409	20.12.2022	
<b>Здание школы</b>				
11	Шкафы пожарных кранов, смонтированные на путях эвакуации, выступают из плоскости стен на высоте менее 2-х метров.	ПП № 1479 от 16.09.20 п.16 п.п. ж), п.27 п.п. б)  ФЗ-123 ст.89 ч.1 СП 1.13130.2020 п. 4.3.7	01.02.2024	
<b>Лестничные марши</b>				
12	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.37	01.02.2024	
13	Для отделки панелей стен лестничных маршей, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024	
14	Для отделки ступеней лестничных маршей допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024	
15	Отсутствуют приспособления для самозакрывания двери лестничного марша на втором этаже здания.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 24	01.02.2024	
16	Хранение под лестничным маршем сгораемых материалов	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.16 п.п. к)	20.12.2022	

<i>I этаж</i>				
17	На путях эвакуации, для отделки панелей стен коридора, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности ( не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024	
18	На путях эвакуации, в элементах конструкции подвесного потолка, допускается применение отделочных материалов с неисследованными показателями пожарной опасности ( не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024	
19	На путях эвакуации, для отделки пола коридора в части этажа для начальных классов, допускается применение отделочного материала (линолеума) с неисследованными показателями пожарной опасности ( не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.	01.02.2024	
20	Дверь запасного эвакуационного выхода под лестницей, в части этажа для начальных классов, закрыта на замок. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.26	постоянно	
21	Помещение пищеблока не отделено от остальной части здания, имеющей другой класс функциональной пожарной опасности, противопожарными преградами ( дверь). При этом противопожарную дверь необходимо выполнить 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.	Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.6.4, п. 5.1.2	01.02.2024	
22	Не обеспечено соблюдение проектных решений по объемно-планировочным изменениям эвакуационных путей ( наличие на эвакуационном пути встроенного помещения гардероба )	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.23	01.02.2024	
23	Часть эвакуационного пути, приспособленная и используемая в качестве гардероба (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2), не отделена от остальной части здания, имеющей класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1, противопожарными преградами (перегородками, дверью). При этом противопожарные перегородки необходимо выполнять 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45, дверь 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.	Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.6.4, п. 5.1.2	01.02.2024	
24	Наличие, на эвакуационном пути, устройства (турникета) препятствующего свободной эвакуации людей.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.27 п.п. а)  ФЗ-123 ст.89 ч.1, ч.7.	20.12.2022	
<i>Спортивный зал</i>				
25	Помещение тренерской не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54 ч.1 ч.2, ст. 91  Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной	20.12.2022	

		<p>сигнализацией" (НПБ110-03)" п.4, п.14 табл. 1,3</p> <p>Приказ МЧС России от 20.07.2020 г. № 539 «Об утвержд. свода правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" п. 4.1, п. 4.8 табл. 1, 3</p> <p>Приказ МЧС России от 31.07.2020 г. № 582 «Об утвержд. свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1</p>		
26	<p>Помещение материальной кладовой не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.</p>	<p>ФЗ – 123 от 22.07.2008 г. ст. 54 ч.1 ч.2, ст. 91</p> <p>НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1, 3</p> <p>СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1, 3</p> <p>СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1</p>	20.12.2022	
27	<p>Помещение материальной кладовой не отделено от остальной части здания, имеющей другой класс функциональной пожарной опасности, противопожарными преградами (дверь). При этом противопожарную дверь необходимо выполнить 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.</p>	<p>Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.2.6, п. 5.1.2</p>	01.02.2024	
28	<p>Эвакуационный выход не оборудован знаком пожарной безопасности «Выход».</p>	<p>ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 23, п.36</p>	20.12.2022	
	<i>2 этаж</i>			
29	<p>На путях эвакуации, для отделки панелей стен коридора, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности ( не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).</p>	<p>ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.</p>	01.02.2024	
30	<p>На путях эвакуации, для отделки пола коридора, в допускается применение отделочного материала (линолеума) с неисследованными показателями пожарной опасности ( не представлена документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененного материала).</p>	<p>ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.</p>	01.02.2024	
31	<p>На путях эвакуации, в элементах конструкции подвесного потолка, допускается применение отделочных материалов с неисследованными показателями пожарной опасности ( не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов).</p>	<p>ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 25, п. 23.</p>	01.02.2024	

32	Помещение лаборантской кабинета физики, имеющее класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1, не отделено от остальной части здания, имеющей класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1, противопожарными преградами (дверь). При этом дверь необходимо выполнить 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30.	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4, п. 5.1.2 ФЗ -123 от 22.07.2008 ст. 88 п. 1, 2, 3 приложение табл. 23, табл. 24 ППБ-С-1983 п. 3.2.12.	01.02.2024	
33	Помещение лаборантской кабинета химии и биологии имеющее класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1, не отделено от остальной части здания, имеющей класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1, противопожарными преградами (дверь). При этом дверь необходимо выполнить 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30.	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4, п. 5.1.2 ФЗ -123 от 22.07.2008 ст. 88 п. 1, 2, 3 приложение табл. 23, табл. 24 ППБ-С-1983 п. 3.2.12.	01.02.2024	
<i>Подвальное помещение</i>				
34	Помещения не оборудованы пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.	ФЗ - 123 от 22.07.2008 г. ст. 54 ч.1 ч.2, ст. 91 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1, 3 СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1, 3 СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1	01.02.2024	
<b>Здание бывших мастерских</b>				
<i>Помещения мастерских</i>				
35	Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).	ФЗ - 123 от 22.07.2008 г. ст. 54 ч.1 ч.2, ст. 91 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1, 3 СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1, 3 СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1	01.02.2024	
<i>Помещение котельной</i>				
36	Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).	ФЗ - 123 от 22.07.2008 г. ст. 54 ч.1 ч.2, ст. 91 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1, 3 СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1, 3 СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1	01.02.2024	
37	Допускается эксплуатация электролампы со снятым защитным плафоном, предусмотренным конструкцией светильника.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 35 п.п в)	20.12.2022	
1	2	3	4	5

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование, в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНДиПР  
по Тацинскому району  
п/п-к вн. службы Сафoshкин В.В.  
« 15 » «    » 202 2 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ  
Тацинская СОШ  
С.А. Бударин  
« 16 » «    » 202 2 г.

